

# Вакуумные присоски

## Обзор

Вакуумные присоски предназначены для захвата и переноса различных предметов путем создания разрежения под эластичной поверхностью.

- Большое разнообразие материалов, размеров, конструктивных исполнений
- Диаметр присоски от 2 до 125 мм, по индивидуальным заказам 150 мм, 250 мм
- Типы присоски: плоская, плоская с ребрами, глубокий тип

Тип	ZPT□□U□	ZPT□□U□K*	ZPR□□U□*	ZPR□□U□K*	ZPT/ZPX*
Подвод вакуума	Сверху		Сбоку		Сверху
	Внутренняя резьба		Быстроразъемное соединение		Внутренняя резьба
Крепление	Сверху	Сбоку	Сверху	Сбоку	Сверху
	Внутр. резьба	Наружная резьба или Переходная пластина	Внутренняя резьба	Наружная резьба или переходная пластина	Внутренняя резьба
Защита от проворота	Нет	Да	Нет	Да	Да/Нет
с буфером**	Нет	Да	Нет	Да	Да/Нет

\*Более подробная информация по запросу.

\*\* Буфер - это механизм соединения присоски с узлом крепления, допускающий осевое перемещение присоски относительно узла крепления. При отсутствии контакта с объектом присоска под действием пружины находится в крайнем выдвинутом положении. Буфер даёт возможность захватывать объекты, имеющие разные высоты, а также осуществлять надёжный захват в условиях, когда позиционирование присоски и объекта имеет значительную погрешность.

### Подвод вакуума сверху, без пружинного буфера

ZPT□□U□

Диаметр	2	4	6	10	16	20	25	32	40	50
Тип	Плоский	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Плоский с ребрами				●	●	●	●	●	●
	Глубокий				●	●		●		●

### Подвод вакуума сверху, с пружинным буфером

ZPT□□U□K

Диаметр	2	4	6	10	16	20	25	32	40	50
Тип	Плоский	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Плоский с ребрами				●	●			●	●
	Глубокий				●	●		●		●

### Подвод вакуума сбоку, без пружинного буфера

ZPR□□U□

Диаметр	2	4	6	10	16	20	25	32	40	50
Тип	Плоский	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Плоский с ребрами				●	●		●		●
	Глубокий				●	●		●		●

### Подвод вакуума сбоку, с пружинным буфером

ZPR□□U□K

Диаметр	2	4	6	10	16	20	25	32	40	50
Тип	Плоский	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Плоский с ребрами				●	●		●		●
	Глубокий				●	●		●		●

### Выбор формы присоски

Тип присоски	Применение
Плоская	Используется, если рабочая поверхность ровная и не подвергается деформации
Плоская с ребрами	Используется, если рабочая поверхность подвергается деформации
Глубокий тип	Используется, если рабочая поверхность изогнутая
Сильфонный тип	Используется, если тяжело достичь параллельного прилегания к поверхности или рабочая поверхность под наклоном
Эллипс	Для рабочей поверхности с небольшой ровной площадью для присоса, или для точного захвата длинных предметов (по заказу)
Шарнирное соединение	Для захвата предметов с поверхностью присоса, расположенной не горизонтально
Присоска с длинным штоком и буфером	Для рабочей плоскости с непостоянной высотой или при необходимости демпфирования
Присоска большого размера	Для работы с тяжелыми объектами
Присоска из материала с токопроводящими свойствами	Для предотвращения накопления статического электричества. Резиновый материал с уменьшенным сопротивлением.

Материал: NBR, силикон, фтористая резина, полиуретан, витон

- Подвод сверху или сбоку
- С пружинным буфером или без него
- Стандартное исполнение - с пружинным буфером, без проворота
- 4 типа присосок:
  - плоская
  - плоская с ребрами
  - глубокий тип
  - сильфонный тип (по запросу)

**Технические характеристики**

Тип	Плоский	Плоский с ребрами	Глубокий	Сильфонный
Диаметр (мм)	2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50	10, 16, 25, 40	6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50
Материал (цвет)	NBR (черный), силикон (белый)			
Рабочая температура (°C)	50 (NBR), 40 (силикон)			

**Обозначения**

Тип вакуум-присоски			Внутренняя резьба						Материал	
Плоская	Плоская с ребрами	Глубокий типа	M4	M5	M6	M8	M10	1/8	NBR	Силикон
U	C	D	B4	B5	B6	B8	B10	B01	N	S

**Характеристика материала NBR/силикон**

Материал	Устойчивость	
	NBR	Силикон
Допустимая нагрузка при растяжении	B	C
Линейное удлинение	A	B
Устойчивость к действию:		
бензина	B	C
бензола	C	C
толуола	C	C
спирта	A	A
атмосферных факторов	B	A
влияния		
озона	C	A
высоких температур	B	A
низких температур	C	A
износа	A	C
разрушающих нагрузок	B	C
воды	B	B

A - очень хорошая устойчивость

B - устойчив с оговоркой

C - не применим

Эта таблица отражает лишь общую ситуацию. Возможности применения зависят от конкретных условий.



**Подъемное усилие (Н)**

Диаметр вакуумной присоски	2	4	6	10	16	20	25	32	40	50
Площадь вакуумной присоски (см <sup>2</sup> )	0.031	1.0126	0.283	0.785	2.01	3.14	4.91	8.04	12.60	19.60
Степень разрежения (КПа)	-86.6	0.27	1.09	2.45	6.80	17.40	27.20	42.50	69.70	109.20
	-80.0	0.25	0.98	2.26	6.30	16.10	25.10	39.30	64.30	100.80
	-73.3	0.23	0.92	2.07	5.80	14.70	23.00	36.00	58.9	92.40
	-66.6	0.21	0.84	1.89	5.20	13.40	20.90	32.70	53.60	84.00
	-60.0	0.19	0.76	1.70	4.70	12.10	18.80	29.50	48.20	75.60
	-53.3	0.17	0.67	1.51	4.20	10.70	16.70	26.20	42.90	67.20
	-46.7	0.14	0.59	1.32	3.70	9.40	14.60	22.90	37.50	58.80
	-40.0	0.12	0.50	1.13	3.14	8.00	12.60	19.60	32.10	50.40

Табличные значения следует помножить на коэффициент надежности t.



Подъем предметов при помощи вакуума рекомендуем осуществлять с использованием присоски на отрыв!



# Вакуумные присоски

ZPT□□U□

**Подвод вакуума сверху, исполнение без пружинного буфера, крепление через штуцер для подвода вакуума**

**Номер для заказа**

Диаметр вакуумной присоски	Тип вакуумной присоски			Присоединительная резьба (внутренняя)
	Плоская	Плоская с ребрами	Глубокий тип	
2	ZPT02U□-B4			M4
	ZPT02U□-B5			M5
4	ZPT04U□-B4			M4
	ZPT04U□-B5			M5
6	ZPT06U□-B4			M4
	ZPT06U□-B5			M5
10	ZPT10U□-B5	ZPT10C□-B5	ZPT10D□-B5	M5
	ZPT10U□-B6	ZPT10C□-B6	ZPT10D□-B6	M6
16	ZPT16U□-B5	ZPT16C□-B5	ZPT16D□-B5	M5
	ZPT16U□-B6	ZPT16C□-B6	ZPT16D□-B6	M6
20	ZPT20U□-B01			1/8
	ZPT20U□-B6			M6
	ZPT20U□-B8			M8
	ZPT20U□-B10			M10
25	ZPT25U□-B01	ZPT25C□-B01	ZPT25D□-B01	1/8
	ZPT25U□-B6	ZPT25C□-B6	ZPT25D□-B6	M6
	ZPT25U□-B8	ZPT25C□-B8	ZPT25D□-B8	M8
	ZPT25U□-B10	ZPT25C□-B10	ZPT25D□-B10	M10
32	ZPT32U□-B01			1/8
	ZPT32U□-B6			M6
	ZPT32U□-B8			M8
	ZPT32U□-B10			M10
40	ZPT40U□-B01	ZPT40C□-B01	ZPT40D□-B01	1/8
	ZPT40U□-B8	ZPT40C□-B8	ZPT40D□-B8	M8
	ZPT40U□-B10	ZPT40C□-B10	ZPT40D□-B10	M10
50	ZPT50U□-B01	ZPT50C□-B01		1/8
	ZPT50U□-B8	ZPT50C□-B8		M8
	ZPT50U□-B10	ZPT50C□-B10		M10



□ Материал: N - NBR; S - силикон. Другие материалы - по запросу

**Вес (г)**

Тип	Плоский						Плоский с ребрами						Глубокий тип					
	M4	M5	M6	M8	M10	1/8	M5	M6	M8	M10	1/8	M5	M6	M8	M10	1/8		
ZPT02	3.5	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZPT04	3.5	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZPT06	3.5	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZPT10	-	6.5	6.0	-	-	-	6.5	6.0	-	-	-	7.0	6.0	-	-	-	-	
ZPT16	-	6.5	6.0	-	-	-	6.5	6.0	-	-	-	7.0	7.0	-	-	-	-	
ZPT20	-	8.5	8.0	17.0	19.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZPT25	-	8.5	8.0	17.0	19.0	16.0	-	8.0	17.0	19.0	16.0	10.0	10.0	18.0	20.0	17.0		
ZPT32	-	8.5	8.0	17.0	19.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZPT40	-	-	-	25.0	27.0	23.0	-	-	25.0	27.0	23.0	-	-	26.0	28.0	20.0		
ZPT50	-	-	-	27.0	29.0	25.0	-	-	27.0	29.0	27.0	-	-	-	-	-	-	


## Размеры

**Диаметр вакуумной присоски 2, 4, 6**

**Плоский**

Тип	A	B	C	D	Y
ZPT02U	2	2.6	1.2	M4,	0.8
ZPT04U	4	4.8	1.6	M5	
ZPT06U	6	7	2.5		

**Плоский**



A = размер под ключ


**Подвод вакуума сверху, исполнение без пружинного буфера, крепление через штуцер для подвода вакуума**

**Диаметр вакуумной присоски 10, 16**


**Плоский/плоский с ребрами**

Тип	A	B	C	F: M5			F: M6			Y		
				D	E	G	D	E	G	Плоский	Плоский с ребрами	
ZPT10U/C	10	12	12	5	21	8	6	21	8	3		1.7
ZPT16U/C	16	18	12.5	5	21.5	8	6	21.5	8	3.5		1.2

**Плоский**




**Плоский с ребрами**



**Глубокий тип**

Тип	A	B	C	F: M5			F: M6			Y		
				D	E	G	D	E	G	Плоский	Плоский с ребрами	
ZPT10D	10	12	15	5	24	8	6	24	8	6		
ZPT16D	16	18	16	5	25	8	6	25	8	7		

**Глубокий тип**




A = размер под ключ

**Диаметр вакуумной присоски 20, 25, 32**


**Плоский/плоский с ребрами**

Тип	A	B	C	F: 1/8			F: M6			F: M8			F: M10			Y		
				D	E	G	D	E	G	D	E	G	D	E	G	Плоск.	Плоск. с ребрами	
ZPT20U/C	20	23	14	6.2	29	12	6	23	8	8	29	12	10	32	12	4	1.7	
ZPT25U/C	25	28	14	6.2	29	12	6	23	8	8	29	12	10	32	12	4	1.8	
ZPT32U/C	32	35	14.5	6.2	29.5	12	6	23.5	8	8	29.5	12	10	32.5	12	4.5	2.3	

**Плоский**




**Плоский с ребрами**



**Глубокий тип**

Тип	A	B	C	F: 1/8			F: M6			F: M8			F: M10			Y		
				D	E	G	D	E	G	D	E	G	D	E	G	Плоский	Плоский с ребрами	
ZPT25D	25	28	20	6.2	35	12	6	29	8	8	35	12	10	38	12	10		

**Глубокий тип**




A = размер под ключ

**Диаметр вакуумной присоски 40, 50**


**Плоский/плоский с ребрами**

Тип	A	B	C	F: 1/8			F: M8			F: M10			Y		
				D	E	G	D	E	G	D	E	G	Плоский	Плоский с ребрами	
ZPT40U/C	40	43	18.5	6.2	32	8	32	10	35	6.5			3.3		
ZPT50U/C	50	53	19.5	6.2	32	8	33	10	35	7.5			3.8		

**Плоский**




**Плоский с ребрами**



**Глубокий тип**

Тип	A	B	C	F: 1/8			F: M8			F: M10			Y		
				D	E	G	D	E	G	D	E	G	Плоский	Плоский с ребрами	
ZPT40D	40	43	29	6.2	42.5	8	42.5	10	45.5	17					

**Глубокий тип**




A = размер под ключ

# Вакуумные присоски


## ZPT/ZPR

### Конструкция

Серия ZPT



Серия ZPR





### Замена присосок

В зависимости от условий эксплуатации, в той или иной степени происходит износ присоски. В связи с этим необходимо регулярно производить замену присоски.

#### Инструкция по замене присосок

- Потянуть прижимное кольцо вверх, затем снять старую присоску
- Удерживая старое кольцо в верхнем положении, установить новую присоску.
- Удерживая присоску, опустить прижимное кольцо в исходное положение.



### Принадлежности

#### Номер для заказа запасной присоски

ZP **10** **U** **N** - **X19**

Диаметр (мм)	
02	ø2
04	ø4
06	ø6
08	ø8
10	ø10
13	ø13
16	ø16
20	ø20
25	ø25
32	ø32
40	ø40
50	ø50

Прижимное кольцо	
—	С прижимным кольцом
-X19	Без приж. кольца (> 10 и более)

#### • Материал

<b>N</b>	NBR
<b>S</b>	Силикон

\*Другие материалы - по запросу

<b>U</b>	Плоская
<b>C</b>	Плоская с ребрами
<b>D</b>	Глубокий тип
<b>B</b>	Сильфонный тип


#### Номер для заказа прижимного кольца

ZPL **1**


Диаметр присоски (мм)	
1	ø10, ø16
2	ø20, ø32
3	ø40, ø50

**Размеры****Плоская (U) / с прижимным кольцом**

ZP02U□ - 08U□



ZP10U□ - 50U□




Тип	Размер	øA	øB	øC	øD	E	F	Y
ZP02U□	U02	2	2.6	1.2	7	—	12	0.8
ZP04U□	U04	4	4.8	1.6	7	—	12	0.8
ZP06U□	U06	6	7	2.5	7	—	12	0.8
ZP08U□	U08	8	9	2.5	7	—	12	1
ZP10U□	U10	10	12	4	13	7.7	12	3
ZP13U□	U13	13	15	4	13	7.7	12	3
ZP16U□	U16	16	18	4	13	8.2	12.5	3.5
ZP20U□	U20	20	23	4	15	9.5	14	4
ZP25U□	U25	25	28	4	15	9.5	14	4
ZP32U□	U32	32	35	4	15	10	14.5	4.5
ZP40U□	U40	40	43	7	18	13.7	18.5	6.5
ZP50U□	U50	50	53	7	18	14.7	19.5	7.5

\*□ Материал: N - NBR; S - силикон.

**Плоская с ребрами (C)**


ZP10C□ - 50C□



Тип	Размер	øA	øB	øC	øD	E	F	Y
ZP10C□	C10	10	12	4	13	7.7	12	1.7
ZP13C□	C13	13	15	4	13	7.7	12	1.8
ZP16C□	C16	16	18	4	13	8.2	12.5	1.2
ZP20C□	C20	20	23	4	15	9.5	14	1.7
ZP25C□	C25	25	28	4	15	9.5	14	1.8
ZP32C□	C32	32	35	4	15	10	14.5	2.3
ZP40C□	C40	40	43	7	18	13.7	18.5	3.3
ZP50C□	C50	50	53	7	18	14.7	19.5	3.8

**Глубокий тип (D)**

ZP10D□ - 40D□




Тип	Размер	øA	øB	øC	øD	E	F	Y
ZP10D□	D10	10	12	4	13	10.7	15	6
ZP16D□	D16	16	18	4	13	11.7	16	7
ZP25D□	D25	25	28	4	15	15.5	20	10
ZP40D□	D40	40	43	7	18	24.2	29	17

**Сильфонный тип (B) / с прижимным кольцом**


Диаметр: 6 - 8

ZP06B□ - 08B□



Диаметр: 10 - 50

ZP10B□ - 50B□



Тип	Размер	øA	øB	øC	øD	E	F	øG	øH	Y
ZP06B□	B06	6	7	2.5	7	—	13	3.3	9.1	4
ZP08B□	B08	8	9	2.5	7	—	13	4.7	10.1	4
ZP10B□	B10	10	12	4	13	11.7	16	5.5	13.8	5.5
ZP13B□	B13	13	15	4	13	14.2	18.5	8.7	19	7.5
ZP16B□	B16	16	18	4	13	15.7	20	9.9	21	8.5
ZP20B□	B20	20	22	4	15	19	23.5	12.4	25	10.5
ZP25B□	B25	25	27	4	15	19.5	24	15.6	28	10.5
ZP32B□	B32	32	34	4	15	24.5	29	18.9	37	14
ZP40B□	B40	40	43	7	18	29.2	34	24.4	48	16
ZP50B□	B50	50	53	7	18	33.2	38	32.4	57	19

\*□ Материал: N - NBR; S - силикон.

## **Пневмоцилиндр**

ZCDUKC


10~32

Предназначен для использования в качестве привода вакуумной присоски.

Согласованные присоединительные размеры позволяют устанавливать присоску непосредственно на штоке пневмоцилиндра

Полый шток позволяет подводить вакуум через неподвижный верхний торец пневмоцилиндра, что освобождает зону захвата от трубок и повышает надежность соединений.

В стандартном исполнении шток пневмоцилиндра защищен от проворота



## Технические характеристики

Тип цилиндра		Двустороннего действия
Шток поршня		Защищенный от проворота
Рабочая среда		Очищенный сжатый воздух с содержанием масла или без него
Рабочее	10 и 16 мм	0.07~0.7
Давление (МПа)	20~32 мм	0.06~0.6
Давление вакуумного порта* (МПа)		-0.1~0.6
Диапазон рабочих температур (°C)		5~60
Демпфирование		Упругий демпфер
Стандартный ход		Смотри таблицу
Допуск на ход		-0 / +1.0
Монтажное положение		Произвольное

\* Давление в вакуумной полости должно быть ниже рабочего давления сжатого воздуха в полостях пневмоцилиндра.

#### **Стандартные значения длины хода**

## **Усилие цилиндра (Н)**


Диаметр Поршня (мм)	Диаметр штока (мм)	Сила (Н)		
		0.3 МПа	0.5 МПа	0.7 МПа
10	4	19	33	46
16	6	51	86	121
20	8	79	131	184
25	10	123	206	288
32	12	207	345	483

#### **Применяемые вакуум-присоски типа 7РТ**

Диаметр поршня (мм)	Диаметр присосок (мм)										Резьба
	2	4	6	10	16	20	25	32	40	50	
10	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	M4
16	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	M5
20	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	M6
25	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	M8
32	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	M10

## Спецификация


Поз.	Наименование	Материал
1	Корпус	Алюминиевый сплав
2	Крышка	Алюминиевый сплав
4	Крышка цилиндра	Алюминиевый сплав
5	Направляющие	Алюминиевый сплав
6	Поршень 10	Латунь
	16~32	Алюминиевый сплав
7	Шток поршня	Нержавеющая сталь
8	Кольцо	Уретан
9	Гайка	Сталь
10	Направляющие	Алюминиевый сплав
11	Болт	Нержавеющая сталь
12	Втулка	Металлокерамика
13	Крепежные винты	Сталь
14	Датчик сигналов	
15	Магнитное кольцо	Магнитный сплав
16	Винт	Сталь
17	Винт	Сталь



## Размеры


10

Присоединение вакуума



16 ~ 32

Присоединение вакуума



Компания SMC сохраняет за собой право на внесение технических и размерных изменений

Диаметр поршня	Присоединение		Ход (мм)	A	A'	B	C	d	D	E	F	FK	FL	FY	GA	GC
	Воздух	Вакуум														
16	M5	M5	5~30	11	12.5	20	32	2	6	7	8	13	17	28	16.5*	31
20	M5	Rc 1/8	5~50	12	14	26	40	3	8	9	8	16	20	33	19	33.5
25	M5	Rc 1/8	5~50	15.5	18	32	50	4	10	10	10	20	22	43.5	21	34
32	Rc 1/8	Rc 1/8	5~50	19.5	22	40	62	5	12	11	12	24	29	51.5	22	35

Диаметр	H	J	KI	L	MM	NA	NB	P	Q	R	S	SA	T	U	Y	Z
16	26	14	M4	5	M4	6	18	4.5	4	12	30 (40)	19.5	7.6 глубина 6.5	12.5	15.5	75.5 (85.5)
20	29	16	M4	6	M6	8	20	5.5	9	16	36 (46)	21	9.5 глубина 8	13.5	19.5	86 (96)
25	33	20	M5	8	M8	10	28	5.5	9	20	40 (50)	21	9.5 глубина 9	19	24.5	94 (104)
32	42	24	M5	10	M10	12	32	6.6	13.5	24	42 (52)	22	11. глубина 11.5	21	30.5	106 (116)

\* в случае применения ZCDUKC16-5D: 14.5 мм

( ) в случае датчика положения

# Компактный цилиндр

## ZCDUKC


### Вес

Диаметр Поршня (мм)	Вес (г) в зависимости от хода (мм)							
	5	10	15	20	25	30	40	50
10	63 (68)	69 (79)	75 (85)	81 (91)	87 (97)	93 (103)	—	—
16	103 (128)	115 (145)	127 (157)	139 (169)	151 (181)	163 (193)	—	—
20	180 (214)	204 (244)	228 (268)	252 (292)	276 (316)	300 (340)	348 (388)	396 (436)
25	304 (358)	343 (402)	382 (441)	421 (480)	460 (519)	499 (558)	577 (636)	655 (714)
32	514 (587)	574 (652)	634 (712)	694 (772)	754 (832)	814 (892)	934 (1012)	1054 (1132)

(Включая скобу с датчиками сигналов)

### Применение защитной пластины.

При применении цилиндров с датчиками сигналов, расположенных в ряд, защитную пластину целесообразно крепить на цилиндры диаметром более 16 мм. В этом случае достигается оптимальный диапазон срабатывания датчиков и защита от помех.



### Данные для заказа защитной пластины

Диаметр поршня (мм)	Монтажная база (l), мм	Ход (мм)			
		5, 10, 15	20, 25, 30	40	50
16	33	CU-S016A	CU-S016B	—	—
20	40	CU-S020A	CU-S020B	CU-S020C	CU-S020D
25	46	CU-S025A	CU-S025B	CU-S025C	CU-S025D
32	56	CU-S032A	CU-S032B	CU-S032C	CU-S032D

### Данные для заказа цилиндров

Диаметр Поршня (мм)	Ход (мм)				
	10	20	30	40	50
10	ZCDUKC10-10D	ZCDUKC10-20D	ZCDUKC10-30D	—	—
16	ZCDUKC16-10D	ZCDUKC16-20D	ZCDUKC16-30D	—	—
20	ZCDUKC20-10D	ZCDUKC20-20D	ZCDUKC20-30D	ZCDUKC20-40D	ZCDUKC20-50D
25	ZCDUKC25-10D	ZCDUKC25-20D	ZCDUKC25-30D	ZCDUKC25-40D	ZCDUKC25-50D
32	ZCDUKC32-10D	ZCDUKC32-20D	ZCDUKC32-30D	ZCDUKC32-40D	ZCDUKC32-50D


**Пример** Цилиндр диаметром 25, ход 30: ZDUKC25-30D

**Датчики сигналов поставляются отдельно.**

Технические характеристики и размеры датчиков приведены на стр. 865.

### Монтаж

Возможность крепления цилиндра по любой боковой поверхности.




**Технические характеристики**


Исполнение	Без индикатора	С индикатором включения
Тип датчика	D-90L	D-97L
Рабочее напряжение	5 - 24 VDC/VAC	24 VDC
Максимальный ток	50	5-40
Или диапазон токов (mA)		
Время переключения (мс)	1.2	1.2
Устойчивость к вибрации	<30 g	<30 g
Диапазон температур (°C)	5-60	5-60
Электрическое подключение	Двужильный кабель 3м	Двужильный кабель 3м
Тип защиты	IP 67	IP 67

**Оптимальное положение датчиков конечного положения**
**D-90L**

Диаметр поршня (мм)	Без защитной пластины		С защитной пластиной	
	A	W	A	W
10	13	1	-	-
16	12	0	13	-2
20	18	1	20	-1
25	20	-1	21	-2
32	17	4	19	-6


**D-97L**

Диаметр поршня (мм)	Без защитной пластины		С защитной пластиной	
	A	W	A	W
10	13	7	-	-
16	12	6	13	4
20	18	7	20	5
25	20	5	21	4
32	17	2	19	0


**Пример:**

Датчик положения для 24В постоянного тока, сила тока 50mA:

**D-90L**

# Компактный цилиндр ZCDUKC

## Монтаж вакуумных присосок



Тип Цилиндра	Диаметр присоски Размеры (мм)	Плоская (U)			Плоская (U), плоская с ребрами (C)							Глубокий тип (H)				Артикул вакуумной присоски
		2	4	6	10	16	20*	25	32*	40	50	10	16	25	40	
ZCDUKC10	DQ	2.6	4.8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZPT□U□-B4
	HQ	19.5	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZPT□C□-B5
	HP	36.5	36.5	36.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZPT□D□-B5
ZCDUKC16	DQ	2.6	4.8	7	12	18	-	-	-	-	-	12	18	-	-	ZPT□U□-B5
	HQ	19.5	19.5	19.5	21	21.5	-	-	-	-	-	24	25	-	-	ZPT□C□-B5
	HP	41.5	41.5	41.5	42	42.5	-	-	-	-	-	45	46	-	-	ZPT□D□-B5
ZCDUKC20	DQ	-	-	-	12	18	23	28	35	-	-	12	18	28	-	ZPT□U□-B6
	HQ	-	-	-	21	21.5	23	23	23.5	-	-	24	25	29	-	ZPT□C□-B6
	HP	-	-	-	44	44.5	46	46	46.5	-	-	47	48	52	-	ZPT□D□-B6
ZCDUKC25	DQ	-	-	-	-	-	23	28	35	43	53	-	-	28	43	ZPT□U□-B8
	HQ	-	-	-	-	-	29	29	29.5	32	33	-	-	35	42.5	ZPT□C□-B8
	HP	-	-	-	-	-	54	54	54.5	57	58	-	-	60	67.5	ZPT□D□-B8
ZCDUKC32	DQ	-	-	-	-	-	23	28	35	43	53	-	-	28	43	ZPT□U□-B10
	HQ	-	-	-	-	-	32	32	32.5	35	36	-	-	38	45.5	ZPT□C□-B10
	HP	-	-	-	-	-	64	64	64.5	67	68	-	-	70	77.5	ZPT□D□-B10

□ Диаметр вакуумной присоски


□ Материал вакуумной присоски

\* только плоская (U)

	Форма присоски			Внутренняя резьба					Материал	
	Плоская	Плоская с ребрами	Глубокий тип	M4	M5	M6	M8	M10	NBR	Силикон
Обозначение	U	C	D	B4	B5	B6	B8	B10	N	S

### Принадлежности


#### Гайка поршневого штока



Материал: Сталь

Номер для заказа	Диаметр цилиндра	d	H	B	C	D
NTP-010	10	M4 x 0.7	2.4	7	8.1	6.8
NTJ-015A	16	M5 x 0.8	4	8	9.2	7.8
NT-015A	20	M6 x 1.0	5	10	11.5	9.8
NT-02	25	M8 x 1.25	5	13	15.0	2.5
NT-03	32	M10 x 1.25	6	17	19.1	6.5

#### Уплотнительная шайба



Материал: Шайба - сталь  
Уплотнение - NBR

Номер для заказа	Диаметр цилиндра	t	D
WCS4 x 0.7	10	1.2	11.5
WCS5 x 0.8	16	1.2	12.5
WCS6 x 1	20	1.2	14.0
WCS8 x 1	25	1.6	15.5
WCS10 x 1	32	1.6	18.0